

检验检测报告更正声明

广东微碳检测科技有限公司对报告编号为 VC2208047、VC2209090、VC2212063、VC2212064、VC2211032、VC2210028、VC2208035、VC2209039、VC2210014、VC2211030、VC2212037、VC2301025、VC2302014、VC2208034、VC2208023、VC2209088、VC2209087、VC2210047、VC2210046、VC2211083、VC2211082、VC2301033、VC2301034、VC2303044、VC2303043、VC2302041、VC2302040、VC2212029、VC2212061、VC2208022、VC2302016、VC2301012、VC2212032、VC2211021、VC2210022、VC2209035、VC2208021、VC2302015、VC2301013、VC2212033、VC2211020、VC2210021、VC2209034、VC2208018、VC2302018、VC2301008、VC2212040、VC2211023、VC2210025、VC2303020、VC2208017、VC2209091、VC2303072、VC2301029、VC2212069、VC2211043、VC2210030、VC2302075、VC2208016、VC2209036、VC2303023、VC2302013、VC2301006、VC2212031、VC2211019、VC2210001、VC2209092、VC2303062、VC2302045、VC2301028、VC2212068、VC2212047、VC2212046、VC2209043、VC2210019、VC2302039、VC2209038、VC2303025、VC2302012、VC2301009、VC2212057、VC2211018、VC2210020、VC2209037、VC2301019、VC2212050、VC2211022、VC2209033、VC2209032、VC2303038、VC2303036、VC2301011、VC2301010、VC2212039、VC2212038、VC2211044、VC2211045、VC2210026、VC2210027、VC2301023、VC2301024、VC2211061、VC2302011、VC2303021、VC2211064、VC2303063、VC2302068、VC2302069、VC2302070、VC2302042、VC2301032、VC2212056、VC2301007、VC2303026、VC2302035、VC2302019、VC2303024、VC2302036、VC2303059、VC2302037、VC2303061、VC2303070、VC2302024、VC2302025、VC2302033、VC2302034、VC2303056、VC2303057、VC2302038、VC2303064、VC2302043、VC2303058、VC2302072、VC2301027、VC2302073、VC2303037、VC2302082、VC2302083、VC2303073、VC2303074、VC2302087、VC2303022、VC2303033 的检测报告的第 3 页 3.2 检测方法、检出限及设备信息中全硫的检测方法及标准编号原来表述《煤中全硫测定 红外光谱法》GB/T 214-2007 有笔误，现更正为《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007，报告测试结果严格按照 GB/T214-2007 的方法及仪器要求进行全硫的测定，出具的报告中全硫数据均符合 GB/T214-2007 方法要求。

由于无法追回原报告，特此声明！

广东微碳检测科技有限公司

2023 年 3 月 27 日

